



XPos 光学定位技术指引

上海隶首信息技术有限公司

Ver1.0

2013-12-30

概述

在印刷品等切割行业，存在对印刷误差、切割物料摆放误差就行纠正的需求。目前通过印刷时印制的定位标识，在切割时对这些标识定位后，变换切割轮廓的解决方案，已经是行业内的通行做法。

XPos 定位模块提供了基于民用摄像头视觉定位的算法逻辑，定位精度在一个像素以内。（在 30 万像素摄像头—640*480、视野面积 50mm 宽的情况下，每个像素大约 0.078mm。）

民用普通摄像头和工业摄像头相比，主要是镜头变形大（广角），感光能力差，对识别算法要求较高，但是价格低到可以忽略，尤其是可以通过软件技术克服上述弱点的情况下，这个解决方案还是比较有吸引力的。

目前 XPos 只提供了摄像头和定位计算支持，对于驱动切割机运动，对定位后整个矢量图的旋转、平移、拉伸等变换没有提供接口支持。如果需要，我们可以提供额外的技术配合开发。

XPos 是 Windows 平台上的一组 DLL，通过软件锁保护。可以在 VC6 或更高版本的 VC 工程中调用。

XPos 具体的接口函数请阅读附录，开发接口.h 文件内容，并请参阅演示代码工程 XPosDemo。

基本说明

1. 应该在一个主窗口内创建并保持摄像头预览窗口。
2. 切割机安装或者使用一段时间之后，进行校正。
3. 在定位之前，需要先设定定位模版。
4. 调用软件系统需要根据任务，确定每个定位点的拍照位置（一般是至少 3 个），在切割机运动到每个位置后，调用定位计算函数，确定视野内的定位图形的切割机坐标。从而计算整个矢量图在 XY 平面中的旋转、平移和拉伸（这个计算由调用系统自己完成）。

关于定位校正




定位校正的目的是建立摄像头安装位置、角度误差和切割机坐标之间的变换。这里的误差不仅仅来源于摄像头和安装刀具支座之间的安装误差,还包括切割机横梁和轨道的机械变形误差——也就是说,横梁和轨道可能是弯曲和扭曲的,支座在其上运动到不同的位置,将对应不同的摄像头位置和角度误差。

具体校正方法流程如下:

1. 根据切割机特性(机械精度、幅面等)参数,创建一个用于校正的网格组 PLT。


- a) 特性参数保存在配置 ini 文件中。
- b) XPos 提供了创建 PLT 文件的接口函数。
- c) 这个 PLT 文件可以保留应用于同型号切割机。



- d) 各组网格平均分布于切割机幅面区域,比如上图左示例 3*3 共 9 组。每组网格都是如上图右所示: 缺省是 5mm 间距,总面积能够覆盖摄像头的视野。最左下角点是特殊的,称为【基点】。具体网格组分布通过 ini 文件配置定义,需要根据切割机幅面和机械精度分布特征确定。


2. 把上述 PLT 网格组用切割机的笔绘制在平铺的纸张之上,并保持校正过程中,纸张不动。

3. 控制切割机运动到最左下角的网格组,使得摄像头视野如右图所示,【基点】距离左下角大约 1/2 到 1/3 网格距离。然后调用校正接口函数,执行校正。校正过程需要对每个网格组执行一次拍照操作。




4. 校正成功后,所有信息都会保存在数据路径之中。

关于设定模版




目前 XPos 支持 5 种模版，其中前四种具体如下图所示：



第五种是任意图形匹配。

设定模版操作需要移动切割机到包含定位点图形的地方拍照，并在相应界面中框选图形作为匹配模版。操作中需要指定模版类型，对于前 4 中模版，框选完成后 XPos 即可自动识别模版的中心点。如果识别失败或有偏差，用户可以人工干预，修改中心点。第五种模版则必须人工设定中心点。



模版设定后保存在数据路径中。XPos 提供了列、取历史模版的函数。

定位

定位函数返回当前切割机视野中，和模版图案匹配的定位点之切割机坐标。定位函数提供有一个匹配度参数，可以设定匹配度的最低阈值，在匹配度低于该值时，弹出人工干预界面，手工指定定位点。

附录——XPosPub.h

```
#pragma once
```

```
#ifdef XPOS_EXPORTS
```

```
    #define XPOS_DLL_FUC  AFX_CLASS_EXPORT
```

```
#else
```

```
    #define XPOS_DLL_FUC  AFX_CLASS_IMPORT
```



```
#pragma comment( lib, "xpos.lib" )  
#endif
```

```
/******  
基本说明:
```

1. 应该在一个主窗口内创建并保持摄像头预览窗口(B.1);

2. 切割机安装后, 进行校正; 校正参数保存在指定数据路径中的ini文件中。

2.1 校正参数是一组网格单元组成, 每个网格单元目前是固定的5mm间距的网格, 大小比摄像头视野稍大(50*40)

2.2 切割机的参数和校正参数可以通过(C.0.1), (C.0.2)和(C.0.3)设定; 校正所用网格PLT文件由(C.1)创建, 安装参数不变则可以一直使用这个PLT文件

2.3 校正网格PLT的基点定义为——最靠近左下角点的网格交叉点

2.4 校正过程是在切割机上绘制好校正网格PLT(C.1)后, 对各个网格依次拍照并执行校验的过程。

首先使用(C.0.4 iIndex=-1), 获得设计参数计算出来的第一次拍照的切割机坐标, 并执行校正(C.2 pParrent!=NULL);

如果位置偏差较大, 则取消并手工移动切割机到合适位置再次执行校正(C.2 pParrent!=NULL)

成果后记录这个切割机坐标为ptBasePos, 重复调用(C.0.4 iIndex=1,2,...) 直到返回XPosERR_POSOUT表示iIndex超出了范围结束

每次获得ptTargetPos后, 执行校正(C.2 pParrent==NULL), 只有在失败的时候才进行手工干预——再次执行校正(C.2 pParrent!=NULL);

3. 定位运算时, 先进行模版设定(D.1); 然后在每个取样点上定位计算(E)

```
*****  
////////////////////////////////////  
//A. 基础定义  
//A.1 返回值 —— 所有接口函数的返回值都是int表示的错误码  
#define XPosERR_OK 0x0000 //成功  
  
#define XPosERR_NOTINIT 0x0001 //没有初始化  
#define XPosERR_BADPARAM 0x0002 //参数异常  
#define XPosERR_CANCEL 0x0003 //用户取消  
#define XPosERR_SYSTEM 0x0004 //系统错误  
#define XPosERR_FILEIO 0x0005 //文件系统访问出错  
#define XPosERR_NODONGLE 0x0006 //没有软件锁  
#define XPosERR_MODULELOST 0x0007 //丢失软件模块  
  
#define XPosERR_NOCAM 0x000A //没有找到摄像头  
#define XPosERR_NOTREADY 0x000B //摄像头连接失败, 系统异常或者是摄像头被占用  
#define XPosERR_NOTSUPPORT 0x000C //不支持的功能: 比如参数设置对话框等  
#define XPosERR_NOTADJUSTED 0x000D //没有校正信息。定位之前, 必须校正  
#define XPosERR_NOPATTERN 0x000E //没有设定模版图像, 或者读取历史模版失败
```



```
#define XPosERR_POSOUT      0x000F    //定位失败，识别出的定位点不在校正范围内
#define XPosERR_POSFAILED  0x0010    //定位失败，没有识别出定位点
```

//A.2 点数据定义

```
struct DoublePoint
{
    double x;
    double y;
    DoublePoint() {}
    DoublePoint(double _x, double _y) : x(_x), y(_y) {}
};
```

////////////////////////////////////

//B. 初始化和摄像头基本操作

// 所有操作之前必须调用初始化函数；

// 一般的摄像头窗口应该放在一个固定的父窗口之内，用的时候显示，不用的时候隐藏；初始化成功后，摄像头窗口是隐藏状态；

// 可以移动和修改该窗口的大小；

// 摄像头驱动提供了拍照参数调节和分辨率设定对话框。

//B.1 初始化软件狗，读取ini配置参数，创建摄像头窗口。

//参数：

// 【IN】const char* szDataPath 工作路径：保存ini，模版图像文件，调试情况下保存照片文件等

// 【IN】CWnd* pParent 父窗口

// 【IN】int iPreviewSizeX, int iPreviewSizeY 创建摄像头窗口的大小（32和2048之间）

// 【IN】int iPosX, int iPosY 创建窗口在父窗口之内的位置，左上角点坐标

```
XPOS_DLL_FUC int XPos_Init(const char* szDataPath, CWnd* pParent, int iPreviewSizeX, int iPreviewSizeY, int iPosX=0, int iPosY=0);
```

//B.2 重置——考虑USB线不稳定情况，重新连接摄像头

```
XPOS_DLL_FUC int XPos_Reconnect();
```

//B.3 显示/隐藏预览拍照窗口

//参数：

// 【IN】bool bShow 动作：true - 显示；false - 隐藏

// 【IN】int* piPosX=NULL, int* piPosY=NULL 不是NULL时，可以把窗口位置移动

// 【IN】int* piPreviewSizeX=NULL, int* piPreviewSizeY=NULL 不是NULL时，可以修改窗口的大小

```
XPOS_DLL_FUC int XPos_ShowWindow(bool bShow, int* piPosX=NULL, int* piPosY=NULL, int* piPreviewSizeX=NULL, int* piPreviewSizeY=NULL);
```

//B.4 显示摄像头驱动提供的参数调节对话框



//B. 4. 1 摄像头参数控制对话框

XPOS_DLL_FUC int XPos_DlgCtrl_DoModal();

//B. 4. 2 摄像头分辨率设定对话框

XPOS_DLL_FUC int XPos_DlgFmt_DoModal();

////////////////////////////////////

//C. 校正

//-----

//C. 0 辅助函数，关于校正网格组的参数

//C. 0. 1 切割机校正范围

//参数：

// 【IN】const DoublePoint &ptMin 切割机的坐标范围最小值，缺省(0, 0)，mm单位

// 【IN】const DoublePoint &ptMax 切割机的坐标范围最大值，缺省(1700, 1300)，mm单位

XPOS_DLL_FUC int XPos_AdjFrame_SetRange(const DoublePoint &ptMin, const DoublePoint
&ptMax);

//C. 0. 2 切割机摄像头安装偏移参数

//参数：

// 【IN】const DoublePoint &ptCamOffset 切割机坐标相对于摄像头左下角偏移量，mm单位 缺省
值(20, 20)

// 根据这个偏移值，可以在校正时，把摄像头移动到合理的位置，进行第一次定位尝试

XPOS_DLL_FUC int XPos_AdjFrame_SetCamOffset(const DoublePoint &ptCamOffset);

//C. 0. 3 网格组的分布数——在XY方向各分布几个网格，这个参数取决于误差分析

//参数：

// 【IN】const CPoint &ptFrameNum 在XY方向分别输出的网格数目；

// 根据这个数目和切割机的坐标范围，确定网格的分布——网格的间距等于最边上网格距离
边界的2倍

XPOS_DLL_FUC int XPos_AdjFrame_SetNumber(const CPoint &ptFrameNum);

//C. 0. 4 获取校正过程中需要执行拍照校正的坐标

// 首先使用iIndex=-1，获得设计参数计算出来的第一次拍照的切割机坐标，并执行校正(C. 2
pParrent!=NULL);

// 如果位置偏差较大，则取消并手工移动切割机到合适位置再次执行校正(C. 2
pParrent!=NULL)

// 成果后记录这个切割机坐标为ptBasePos，重复调用iIndex=1, 2, ... 直到返回

XPosERR_POSOUT表示iIndex超出了范围结束

// 每次获得ptTargetPos后，执行校正(C. 2 pParrent==NULL)，只有在失败的时候才进行手工
干预——再次执行校正(C. 2 pParrent!=NULL);

//参数：

// 【IN】const DoublePoint &ptBasePos 基点单元的拍照坐标 -- 切割机坐标；iIndex== -1忽略

// 【IN】int iIndex 第iIndex个网格单元的对应拍照坐标（0时就是传入参数ptBasePos的坐标），



(-1时返回设计参数计算出来的估计坐标位置)

// 【OUT】DoublePoint &ptMoveToPos 目标单元的拍照坐标 -- 切割机坐标

```
XPOS_DLL_FUC int XPos_AdjFrame_GetTargetPos(const DoublePoint &ptBasePos, int iIndex,
DoublePoint &ptTargetPos);
```

//-----

//C.1 辅助函数，创建校正网格PLT文件。正常情况下，PLT文件保存一个固定的就可以了

// 【IN】const char* scszPathfilename PLT文件名；NULL则保存到初始化提供的数据库路径中
frame.plt

```
XPOS_DLL_FUC int XPos_AdjFrame_CreatePLT(const char* scszPathfilename);
```

//-----

//C.2 拍照并显示校正对话框——拍摄切割机绘制的、C.1输出的网格；

//说明：

// 只有指定pParrent时，这个函数才会显示对话框。只对最靠近原点的网格单元拍摄和自动计算失败需要人工干预时，才需要显示对话框确认合理的拍照位置。

// 合理视野范围：注意把目标网格的左下角基点包括在内，并且基点距离视野边界1/3~1/2格的距离

// 其他的网格单元应该传入参数pParrent=NULL，自动计算不需要显示校正对话框。

//参数：

// 【IN】const DoublePoint &ptCurrentPos 当前切割机坐标位置

// 【IN】CWnd* pParrent 父窗口；pParrent!=NULL显示校正对话框，否则不显示对话框

```
XPOS_DLL_FUC int XPos_AdjFrame_CatchPhoto(const DoublePoint &ptCurrentPos, CWnd*
pParrent);
```

////////////////////////////////////

//D. 定位模版

// 模版支持4种特定类型和1个一般类型；特定类型的模版、定位精度要高。

// 指定特定类型的模版并在模版图中用鼠标拉框选择模版后，系统自动识别模版的中心位置；失败则只能按照一般类型PatternType_IMGSHAPE执行。

// 模版成功设定后，信息将保存在初始化给定的数据库路径中，其中模版图保存在子目录Pattern中。

//D.1 创建并设定当前定位模版——拍照并显示提取模版对话框

//参数：

// 【IN】CWnd* pParrent 父窗口

// 【OUT】char* szPatternName 新建模版的名字，名字最大允许[64]

```
XPOS_DLL_FUC int XPos_Pattern_New(CWnd* pParrent, char* szPatternName);
```

//D.2 查询当前定位模版类型和名字

//参数：

// 【OUT】char* szPatternName 模版的名字，名字最大允许[64]



```
XPOS_DLL_FUC int XPos_Pattern_GetCurrent(char* szPatternName);
```

//D.3 查询历史模版总数

//参数:

// 【OUT】int& iPatternCount 返回的模版总数

```
XPOS_DLL_FUC int XPos_Pattern_GetCount(int& iPatternCount);
```

//D.4 查询第iPattern个历史模版的名字

//参数:

// 【IN】int iPattern 要返回的模版序号, 范围在0~XPos_Pattern_GetCount之间

// 【OUT】char* szPatternName 模版的名字, 名字最大允许[64]

```
XPOS_DLL_FUC int XPos_Pattern_GetName(int iPattern, char* szPatternName);
```

//D.5 删除指定历史模版

//参数:

// 【IN】const char* szPatternName 模版的名字

```
XPOS_DLL_FUC int XPos_Pattern_Delete(const char* szPatternName);
```

//D.6 设定历史模版为当前模版

//参数:

// 【IN】const char* szPatternName 模版的名字

```
XPOS_DLL_FUC int XPos_Pattern_SetHistory(const char* szPatternName);
```

//D.7 编辑查看历史模版——显示提取模版对话框, 加载历史模版数据

//参数:

// 【IN】CWnd* pParent 父窗口

// 【IN】const char* szPatternName 模版的名字

```
XPOS_DLL_FUC int XPos_Pattern_Edit(CWnd* pParent, const char* szPatternName);
```

////////////////////////////////////

//E. 定位函数: 执行一次拍照并定位计算

// 如果需要多尝试一次拍照定位(光照等条件影响导致识别失败情况可能不做任何移动, 再次拍照计算就可能成功),

// 则第一次应该指定fMatchVal=0绝对不启动对话框人工干预, 然后根据返回的匹配度值判定是否成功, 还是进行再一次的尝试。

//参数:

// 【OUT】DoublePoint& ptResult 返回的切割机坐标位置

// 【INOUT】float& fMatchVal 匹配度, 传入参数影响手工定位对话框启动设定: <=0 不启动对话框; >=1 无条件启动对话框; (0~1) 当实际定位匹配度低于此参数时才弹出对话框

// 函数返回XPosERR_OK or XPosERR_POSFAILED: 返回定位匹配度

// 【IN】const DoublePoint &ptCurrentPos 当前切割机坐标位置

// 【IN】CWnd* pParent 父窗口



```
XPOS_DLL_FUC int XPos_FindPosition(DoublePoint& ptResult, float& fMatchVal, const  
DoublePoint &ptCurrentPos, CWnd* pParent);
```